

# Ornementation

## LIEU(X) DE FORMATION

**BTP CFA Maine-et-Loire**  
1, rue Darwin  
49045 ANGERS Cedex 1

## PUBLIC CONCERNÉ

Couvreurs expérimentés

## EFFECTIF

2 stagiaires maximum

## PRÉ-REQUIS

Avoir déjà travaillé le zinc et le cuivre

## DURÉE / DATES

5 jours – 35 heures  
A définir  
Horaires : 08h15 – 12h15 – 13h15 – 16h15

## COÛT DE LA FORMATION

2 800 € par stagiaire

## MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA FORMATION

EPI

## INFOS ET INSCRIPTION

Pauline ARNOU  
02.41.72.10.36  
pauline.arnou@btpcfa-pdl.com  
www.btpcfa49.com

## OBJECTIFS

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

- Façonner et assembler par soudure un épi en zinc 4 faces.
- Réaliser un entablement à ourlet cintré en zinc.
- Façonner une boule en cuivre.

## CONTENU

- Réalisation d'un épi en zinc :
  - Dessin des développements
  - Traçage
  - Coupe
  - Façonnage
  - Assemblage
- Réaliser un entablement à ourlet cintré en zinc :
  - Dessin des développements
  - Traçage
  - Coupe
  - Façonnage
  - Assemblage
- Façonner une boule en cuivre :
  - Dessin des développements
  - Traçage
  - Coupe
  - Façonnage
  - Assemblage

## MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

**Encadrement pédagogique :** NOGRE Pascal, qualifié et expérimenté en couverture

**Moyens matériels :** Salle équipée d'un vidéoprojecteur, Plateforme technique, PowerPoint d'animation

**Moyens pédagogiques :** Approche théorique et pratique, Mise en situation et exercices pratiques en atelier

**Suivi pédagogique :** Sans objet

## SUIVI ET ÉVALUATION

**Modalités de suivi de l'exécution :** Feuille de présence

**Modalités d'évaluation :** QCM, travaux pratiques en atelier

**Sanction :** Attestation de formation